


XCAR Link

2004 Model Mazda 6 için Modifikasyon

Aşağıda detayları verilen modifikasyon işlemi tamamen kullanıcı sorumluluğunda olup, doğabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

2004 model Mazda 6 araçların bazılarında, XCarLink takılı olduğu halde araç radyosu üzerinden iki kere "CD" tuşuna basıldığında cihaz "EX" moduna geçmiyorsa cihaz radyosunun CD Changer portu aktif değildir. Araç radyosunun içi açılarak, CD Changer portunun aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki resimde ok ile gösterilen yerin (L716) kısa devre yapılması gerekmektedir.



XCarLink Türkiye